

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	VF1RHN00070873222	TARGA	GN519TV	PERCORRENZA KM	68606	DATA IMMAT.	11/05/2023
LOCALITA	FIRENZE (FI)					DATA PERIZIA	01/07/2026
MODELLO	AUSTRAL			COLORE	Grigio Scisto	TIPO SMALTO	METALL/DOPPIO





DOCUMENTI	
Carta di circolazione	V
Carta Verde	X
Certificato Assicurativo	V
Libretto garanzia tagliandi	X
Manuale uso e manutenzione	V
Tessera Code Chiave	X
Seconda Chiave	V
Chiave principale	V

INFO VEICOLO	
Batteria carica/conforme	V
Livello carburante	-
Interni puliti/accettabili	V
Interni materiale/colore	Tessuto / scuro
Esterni puliti/accettabili	V
Targhe conformi/leggibili	V

ACCESSORI	
Telecomandi (Funzionante)	V
Kit fumatori	X
Antenna radio/navi	V
Autoradio (Funzionante)	V
Navigatore (Funzionante)	V
Supporto mappe	PRECARICATE
Tappetini	V

DOTAZIONI	
Kit attrezzi	V
Martinetto	V
Bullone antifurto	X
Kit pronto soccorso	V
Triangolo	V
Cappelliera	V
Tappeto vano bagagli	V

V - Elemento presente
 X - Elemento assente
 ? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici					
Pneumatico ant dx	Michelin	205/55/19	estivo	5.6 mm	
Pneumatico ant sx	Michelin	205/55/19	estivo	4.9 mm	
Pneumatico post dx	Michelin	205/55/19	estivo	5.2 mm	
Pneumatico post sx	Michelin	205/55/19	estivo	4.6 mm	
Ruota di scorta	Ruotino				

Dettaglio danni

LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura PRM: Normale usura